

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLASECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA C-12 EJE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0155-43	FECHA:	9/02/2025



Foto 1: Se observa la puerta del salón que está en mal estado.



Foto 2: Se observa que los canales de bajada pluvial se encuentran en mal estado.




Foto 3: Se observa la puerta del salón que está en mal estado.



Foto 4: Se observa que los canales de bajada pluvial se encuentran en mal estado.




Foto 5: Se observa que las ventanas de vidrio se encuentran en mal estado por lo que es necesario la sustitución de balcones de metal.



Foto 6: Se observa que la lámina galvanizada se encuentra en mal estado. Por lo que se necesita cambio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ing. L. L. L.
Firma y sello del Presidente de la OPR



Dir. Magr...
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLASECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA C-12 EJE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0155-43	FECHA:	



Foto 7: Se observa que la estructura portante de madera se encuentra en mal estado. Por lo que se requiere de cambio por estructura portante de metal.



Foto 8: Se observa que los canales de bajada pluvial se encuentra en mal estado.




Foto 9: Se observa la puerta del servicio sanitario esta en mal estado.



Foto 10: Se observa que es necesario la instalacion de piso ceramico




Foto 11: Se observa que es necesaria la instalacion de Sanitario



Foto 12: Se observa que los migitorio tiene los accesorios en mal estado por lo que es necesaria la reparación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLASECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA C-12 EJE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0155-43	FECHA:	



Foto 13: Se observa que es necesario la instalacion de azulejo en servicio sanitario



Foto 14: Se observa que la llave se encuentra en mal estado.



Foto 15: Se observa que el area de pozo no cuenta con torta de concreto.

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPP DE PADRE DE FAMILIA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

