

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0174-43	FECHA:	27/03/2025



Foto 1: Se observa lámina con deterioro físico



Foto 2: Se observa mal estado de estructura soporte de madera



Foto 3: Se observa que aulas no cuenta con accesorios eléctricos



foto 4: Se observa que patio carece de torta de concreto



Foto 5: Se observa que en aulas puras carecen de viga de moginete




Foto 6: Se observa que aulas no cuenta con accesorios eléctricos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Patricia Lopez Lalel
 Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
PARCELAMIENTO BUENOS AIRES
E.O.R.M.
SAN ANDRÉS VILLA SECA
 Retalhuleu


 Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0174-43	FECHA:	27/03/2025



Foto 7: Se observa que aulas no cuenta con accesorios eléctricos




Foto 8: Se observa el deterioro físico de tanque elevado




Foto 9: Se observa en mal estado la estructura del tanque elevado

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Patricia Lopez Salel

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

