

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rancho Alegre Parcelamiento La Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0280-43	FECHA:	9/12/2024



Foto 1: Se observa que el piso de modulo I esta en mal estado es necesario su sustitucion en aulas existentes




Foto 2: Se observan que en las aulas los balcones de metal necesitan mantenimiento en modulo I



Foto 3: Se observa que es necesario mantenimiento de puerta en aula del modulo I



Foto 4: Se observan que en las aulas carecen de energía eléctrica del Modulo I



Foto 5: Se observa que las aulas es necesario el resane y aplicación de pintura latex acrílica en muros exteriores e interiores



Foto 6: Se observa que es necesaria la ampliación de ventana y cambio de balcon de metal modulo IV

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rancho Alegre Parcelamiento La Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0280-43	FECHA:	9/12/2024



Foto 7: Se observa que es necesaria la ampliación de ventana y cambio de balcón de metal modulo IV



Foto 8: Se observa que es necesario mantenimiento de puertas en aula del modulo IV



Foto 9: Se observa que el piso del aula de modulo IV está en mal estado es necesario su sustitucion



Foto 10: Resane y aplicación de pintura latex acrilica en muros exteriores e interiores



Foto 11: Se observa que el piso del aula de modulo V está en mal estado es necesario su sustitucion



Foto 12: Se observan que en las aulas los balcones de metal necesitan mantenimiento en modulo V

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]
Firma y sello del Presidente



Firma y sello del Presidente de la C

Childs, J. H.



Firma y Sello Director Centro Educativo

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rancho Alegre Parcelamiento La Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0280-43	FECHA:	9/12/2024



Foto 13: Se observa que es necesario mantenimiento de puertas en aula del modulo V



Foto 14: Se observa que las aulas carecen de energía eléctrica del modulo V



Foto 15: Resane y aplicación de pintura latex acrílica en muros exteriores e interiores Modulo V

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

