



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LA CUCHILLA PAJALES CENTRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1290-42	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Se observa que es necesario proteger la cocina de filtración de agua por lo que se necesita sustitución de lamina por el deterioro de la misma.



Foto 2: Se observa el deterioro de la columna por lo cual es necesario cambiar estructura de metal por metal.



Foto 3: Se observa que se necesita el suministro y colocación de canal de metal, incluye bajada de agua de 3".



Foto 4: Se observa que se necesita el suministro e instalacion de ventanas de metal para proteger de las lluvias.



Foto 5: Se observa se necesita el suministro e instalacion de puerta para proteccion de lluvias y seguridad de la cocina.



Foto 6: Se observa que es necesario el suministro e instalacion de piso ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LA CUCHILLA PAJALES CENTRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1290-42	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Se observa que es necesario el suministro e instalacion de azulejo.



Foto 8: Se observa que es necesario el suministro de empedrado fraguado de 10 cm.




Foto 9: Se observa que es necesario sustituir el sistema electrico de iluminacion.



Foto 10: Se Observa que es necesario levantado de muro para proteccion de lluvias y seguridad de la cocina.



Foto 11: Se observa la estructura de la pared necesita protección de un proceso de repello.



Foto 12: Se observa la estructura de la pared necesita protección de un proceso de cernido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LA CUCHILLA PAJALES CENTRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1290-42	FECHA:	10/03/2025



Foto 13: Se observa el mal estado de la estufa rural por lo cual se necesita mantenimiento o sustitución.



Foto 14: Se Observa deterioro en la pared por lo que necesita aplicar pintura.



Foto 15: Se Observa agujeros en la pared por lo que se necesita resane de agujeros.



Foto 16: Se observa que no hay puertas por lo cual es necesario suministro e instalación.

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

