



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO URBANO, SECTOR LA COLONIA PARCELAMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0013-45	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Se observa el deterioro de la pintura de los muros del plantel en general.



Foto 2: Se observa que la bomba del pozo que provee agua a todo el plantel, esta dañada y no tiene reparación, por lo que se requiere el suministro e instalación de una nueva.



Foto 3: Se observa el piso de concreto en el salón de usos múltiples, se requiere la sustitución por piso cerámico.



Foto 4: Se observa los espacios del techo del salón, donde ingresan las aves, se requiere la protección de cedazo metálico.



Foto 5: Se observa que el porton del salón esta deteriorado, requiere mantenimiento.



Foto 6: Se observa que la puerta del salón requiere mantenimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Antonio Ortiz Salazar
Firma y sello del Presidente de la O.C.P.F.



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO URBANO, SECTOR LA COLONIA PARCELAMIENTO EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0013-45	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Se observa el deterioro de la pintura de los muros del plantel en general.



Foto 2: Se observa que la bomba del pozo que provee agua a todo el plantel está dañada.




Foto 3: Se observa que la tubería que va hacia el depósito de agua no tiene conexión, por lo que requiere colocación para su funcionamiento.



Foto 4: Se observa el piso de concreto en el salón de usos múltiples, se requiere la sustitución por piso cerámico.



Foto 5: Se observa los espacios del techo del salón, donde ingresan las aves, se requiere la protección de cedazo metálico.



Foto 6: Se observa que el portón del salón está deteriorado, requiere mantenimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y realizar el número de folios.

Antonio Ortiz Salas
Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa
J.P.F.
Municipio El Rosario
Champerico, Retalhuleu

Antonio Ortiz Salas
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
Municipio El Rosario
Champerico, Retalhuleu



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO URBANO, SECTOR LA COLONIA PARCELAMIENTO EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0013-45	FECHA:	12/03/2025




Foto 7: Se observa que la puerta del salón requiere mantenimiento.



Foto 8: Se puede observar que los balcones requieren de mantenimiento.

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Antonio Ortiz
Firma y sello del Presidente de la OPE



Juan Carlos
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

