



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia La Felicidad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0212-43	FECHA:	12/03/2025




Foto 1: Se observa que la cocina necesita repello de muro exterior



Foto 2: Se que la pared interior necesita alisado pues es repello rustico




Foto 3: Se observa que es necesario sustituir 1 balcón de la ventana de la cocina.



Foto 4: Se observa que es necesaria la instalación de 2 ventanas de PVC en la cocina



Foto 5: Se observa que es necesario el suministro e instalación de puerta porque la cocina no cuenta con puerta segura.



Foto 6: Se observa que es necesario sustituir la lamina de los sanitarios por lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia La Felicidad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0212-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 7: Se observa la madera debe cambiarse por estructura de metal.



Foto 8: Se observa que es necesario la sustitución de puerta exterior de servicios sanitarios.



Foto 9: Se observa que es necesario repellar el muro interior pues el block es de poma.




Foto 10: Se observa que es necesario repellar el muro exterior pues el block es de poma.





Foto 11: Se observa que se reparación de baños, accesorios e instalación hidraulica



Foto 12: Se observa que se necesita dar mantenimiento a mingitorio de azulejo y concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia La Felicidad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0212-43	FECHA:	18 de octubre de 2024



Foto 13: Se observa que es necesaria la reparación de lavamanos de concreto y azulejo



Foto 14: Se observa que es necesario el tallado de mojinete.



Foto 15: Se observa que es necesario mantenimiento de 5 balcones de modulo 1 aulas



Foto 16: Se observa que es necesario mantenimiento de 4 balcones modulo 2 aulas



Foto 17: Se observa que es necesario el suministro de piso cerámico del modulo 2 aulas




Foto 18: Se observa que se necesita mantenimiento de 2 puertas del modulo 2 aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia La Felicidad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0212-43	FECHA:	18 de octubre de 2024



Foto 19: Se observa que se necesita suministro e instalación de sistema eléctrico en 4 aulas modulo 3



Foto 20: Se observa que es necesario la reparación de sistema eléctrico en 3 aulas del modulo 4



Foto 21: Se observa que es necesario el suministro e instalación de piso cerámico en 3 aulas del modulo 4



Foto 22: Se observa que es necesario sustituir la ventana de madera por ventana de PVC



Foto 23: Se observa que la lamina de modulo Dirección y Cocina necesita mantenimiento.



Foto 24: Se observa que el portón de la entrada principal necesita mantenimiento por presentar corrosión.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público