

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA FELICIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-1056-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Se observa que se necesita tallar mojinete para colocar la estructura de soporte de metal.



Foto 2: Se observa que la lamina esta en mal estado y se cambiara por lamina troquelada.



Foto 3: Se observa que la madera del techo se encuentra en mal estado



Foto 4: Se observa que la puerta de madera se encuentra en mal estado



Foto 5: Se observa que la ventana de madera se encuentra en mal estado



Foto 6: Se observa la falta de valcon de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

Oneida Sanchez

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA FELICIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-1056-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 7: Se observa que las puertas de los baños no cuentan con Chapa




Foto 8: Se observa que la lamina esta en mal estado y se cambiara por lamina troquelada.



Foto 9: Se observa que la costanera del techo se encuentra en mal estado



Foto 10: Se observa que el deposito de agua se encuentra en mal estado es neserio sustituirlo



Foto 11: Se observa Inodoro en mal estado



Foto 12: Se observa que la puerta necesita mantenimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Onilda Sanchez

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA FELICIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-1056-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 13: Se observa que las paredes de los baños requiera aplicación de pintura



Foto 14: Se observa la falta de azulejo en lavamanos.



Foto 15: Se observa que el piso de los baños no cuenta con piso Ceramico



Foto 16: Se observa que las paredes de los baños no tienen Azulejo.



Foto 17: Se observa falta de azulejo en mingitorio



Foto 18: Se observa falta de azulejo en tanque

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Oneida Sanchez

Firma y sello del Presidente de la



Olivia

Firma y Sello Director Centro Educ



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA FELICIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-1056-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 19: Se observa que es necesario sustituir los balcones ya que el aula tiene vidrios quebrados



Foto 20: Se observa sistema electrico en mal estado



Foto 21: Se observa el daño ocasionado por palomas es importante sellar el ingreso con malla



Foto 22: Se observa la falta de puerta valcon en aula de parvulos.



Foto 23: Se observa la falta de puerta valcon ya que los niños se salen y corren peligro



Foto 24: Se observa la falta de puerta valcon ya que los niños se salen y corren peligro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olivia Sanchez

Firma y sello del Presidente de la OPR

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA FELICIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-1056-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 25: Se observa falta de azulejo en tanque



Foto 26: Se observa sistema electrico en mal estado



Foto 27: Se observa estructura muy baja nesecita reparacion



Foto 28: Se observa falta de mantenimiento en techo de comedor



Foto 29: Se observa falta de azulejo en tanque



Foto 30: Se observa que es necesario manttenimiento en banqueta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Onelda Sanchez

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA FELICIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-1056-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 31: Se observa falta de rejilla



Foto 32: Se observa falta de torta de concreto



Foto 33: Se observa que los frifos están en mal estado



Foto 34: Se observa puerta de metal en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Onelda Sanchez

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

