

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA FLECHA 1, ALDEA MORAZAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0007-43	FECHA:	10/03/2025




Foto 1: Se observa que el muro cuenta con unas partes en mal estado por lo que requiere que se sustituyan.



Foto 2: Se observa que el muro cuenta con humedad debido a la falta de repello.



Foto 3: Se observa que el muro no cuenta con cernido.



Foto 4: Se observa que la pintura del muro requiere mantenimiento.



Foto 5: Se observa que el sanitario no está en condiciones aptas para el funcionamiento por lo que se debe sustituir.



Foto 6: Se observa que no se cuenta con piso cerámico en baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA FLECHA I, ALDEA MORAZAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0007-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Se observa que las puertas se encuentran en mal estado.



Foto 8: Se observa que las láminas se encuentran en mal estado, ya que cuentan con hoyos.



Foto 9: Se observa que la estructura de soporte de madera se encuentra en mal estado.



Foto 10: Se observa que las puertas de sanitarios requieren de mantenimiento debido al mal estado.



Foto 11: Se observa que el portón requiere de mantenimiento.



Foto 12: Se observa que no se cuenta con portón para el ingreso al campo, por lo que se escapan los niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, especificar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA FLECHA I, ALDEA MORAZAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0007-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 13: Se observa que los balcones de aulas requieren de mantenimiento.



Foto 14: Se observa que la lámina del escenario se encuentra en malas condiciones.



Foto 15: Se observa que la estructura de soporte del escenario requiere mantenimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

