

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA SECTOR SUR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SIBANÁ, EL ASINTAL, RETALHULEU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0029-45	FECHA:	9/02/2025



Foto 1: Se observa en mal estado las láminas, por lo que se sustituirá por lámina troquelada.



Foto 2: Se observa que la estructura de soporte es de madera, por lo que se sustituirá por soporte de metal.



Foto 3: Se observa que no cuenta con piso cerámico, por lo que se instalará.



Foto 4: Se observa dañada la línea principal de aguas pluviales, por lo que se sustituirá.



Foto 5: Se observa, que la cocina no cuenta con estufa rural, por la que en este espacio se instalará una.



Foto 6: Se observa, que el muro de la cocina está bajo, por lo que se reparará para ponerlo a nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de folios.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA SECTOR SUR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SIBANÁ, EL ASINTAL, RETALHULEU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0029-45	FECHA:	



Foto 7: Se observa que no hay iluminación, por lo que se instalará sistema eléctrico.



Foto 8: Se observa que el muro perimetral está en malas condiciones, por lo que se repellará por la parte inferior, para más duración.



Foto 9: Se observa que en la parte inferior del muro perimetral esta descolorido, por lo que después de repellar se aplicará pintura latex.



Foto 10: Se observa que el pasillo no cuenta con piso de granito, por lo que se le instalará.



Foto 11: Se observa que las aulas no tiene piso cerámico, por lo que se instalará a dos aulas.




Foto 12: Se observa que en la dirección no cuenta con piso cerámico, por lo que se le instalará.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y activar el número de hoja.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐





DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA SECTOR SUR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SIBANÁ, EL ASINTAL, RETALHULEU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0029-45	FECHA:	



Foto 13: Se observa que el muro perimetral está demasiado bajo, por lo que se reparará con levantamiento de block, para mayor seguridad.



Foto 14: Se observa que la estructura de la cancha requiere de mantenimiento.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

