

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM SECTOR LA SOLEDAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LA SOLEDAD, CANTON EL CENTRO, EL ASINTAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0043-42	FECHA:	10/03/2024



Foto 1: Se observa que la entrada de la escuela todavía es con piedra y en malas imperfecciones y a ocasionado accidentes con los estudiantes



Foto 2: Se observa que los lavamanos no cuenta con artefactos, y se encuentran en mal estado, están inservibles




Foto 3: se observa que la pila no cuenta con su tuberías necesarias y se encuentra en mal estado



Foto 4: Se observa que la pila no cuenta con una torta de cemento y al momento que llueve o se usa la pila se forma mucho lodo



Foto 5: Se observa que la línea principal que alimenta la pila está en malas condiciones y quebrado en uniones




Foto 6: se observa que la pila no cuenta con su tubería para los desechos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amabilia v. M.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM SECTOR LA SOLEDAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LA SOLEDAD, CANTON EL CENTRO, EL ASIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0043-42	FECHA:	10/03/2024



Foto 7: Se observa que la base del salon de usos multiples se encuentra en mal estado con imperfecciones, y rajaduras por temblores



Foto 8: se observa que el salon de usos multiples no cuenta con piso adecuado para una mejor presentacion, y se quiere subir un poco la anivelacion



Foto 9: se observa que la escuela no cuenta con buen sistema electrico



Foto 10: Se observa que la torta de concreto de la entrada del aula se encuentra en mal estado y genera accidentes




Foto 11: se observa que el pasillo hacia los lavamanos se encuentra en pesimas condiciones y a ocurrido accidentes



Foto 12: Se observa que el agua que viene de la pendiente del pasillo se mete al salon y para solucionar se necesita una cuneta con su regilla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amabilia V. M.

Firma y sello del Presidente de la OEA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM SECTOR LA SOLEDAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LA SOLEDAD, CANTON EL CENTRO, EL ASINTAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0043-42	FECHA:	10/03/2024



Foto 13: al momento de colocar la cuneta de concreto con su regilla necesitamos desembocar lo que recolecta la cuneta y dirigirlo hacia la tubería de la pila buscándole solución y no obstruir ni congestionar el

Foto 14:

Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amabilian M.

Firma y sello del Presidente de la ODPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

