



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versit

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0874-46	FECHA:	5/03/2025



Foto 1: Se observa el mal estado de la lámina en los talleres de Electricidad (módulo No. 11)



Foto 2: Se observa que la estructura de soporte de metal del módulo 11, necesitan mantenimiento preventivo



Foto 3: Se observa el módulo de No. 4 (costura), necesita sustitución de lámina



Foto 4: Se observa que la estructura de soporte de metal del módulo No. 4, necesita mantenimiento preventivo

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público