

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                                 |                                |                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sacatepéquez                                    | MUNICIPIO:                     | Sumpango                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Urbana Mixta Jornada Vespertina | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Colonia Santa Rosita Zona 5 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 03-04-0103-43                                   | FECHA:                         | 24 de marzo de 2025         |



Foto 1: Actualmente la bodega se encuentra ubicada en un primer nivel pero no cuenta con ventilación adecuada.



Foto 2: El piso se encuentra en mal estado y guarda humedad.



Foto 3: No cuenta con la iluminación suficiente.



Foto 4: La humedad se está filtrando en las paredes.



Foto 5: Las llaves y azulejos de los migratorios no se encuentran en buen estado y generan mal olor.



Foto 6: Los lavamanos y llaves se encuentran deteriorados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPELA OFICIAL



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                                 |                                |                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sacatepéquez                                    | MUNICIPIO:                     | Sumpango                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Urbana Mixta Jornada Vespertina | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Colonia Santa Rosita Zona 5 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 03-04-0103-43                                   | FECHA:                         | 24 de marzo de 2025         |



Foto1: La tuberías de agua y drenajes se encuentran en mal estado.



Foto 2: Los baños se encuentran deteriorados, sin tapaderas, astillados, las manesillas y sapitos no funcionan



Foto 3: Las fugas de las tuberías de los baños y lavamanos provocan charcos o que las llaves de paso de agua se cierran y no se cuente con el recurso

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OFE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

