

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Marta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0109-43	FECHA:	20/06/2025



Foto 1: Plafoneras en y cajas deterioradas y en mal estado.



Foto 2: Tubos y plafoneras deterioradas.



Foto 3: plafoneras y cableado muy obsoleto.



Foto 4: Único tablero para todos los circuitos de la escuela.




Foto 5: Conexiones, encendedores y tubos ya muy viejos



Foto 6: Tomacorrientes en los salones que están pero no funcionan.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Marta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0109-43	FECHA:	20/06/2025



Foto 7: Piso del salón de segundo "A" de torta de cemento muy sucios.



Foto 8: Piso del salón de Sexto "A" ya muy sucios y manchados



Foto 9: Pisos del salón de Primero "A" ya muy deteriorados.



Foto 10: Pisos de Tercero "A" son de torta de cemento liso ya muy sucios.



Foto 11: Pisos de Quinto "A" ya muy deteriorados.



Foto 12: Pisos de Primero "B" ya muy sucios y deteriorados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Marta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0109-43	FECHA:	20/06/2025



Foto 13: Puerta de Tercero "A" que ya esta con mucha corrosión en la parte de abajo.



Foto 14: Puerta de Segundo "A" Se observa la corrosión en la parte inferior.



Foto 15: Puerta de Segundo "B" se nota la corrosión en la parte inferior.



Foto 16: Esta puerta esta demaciado al raz del piso por lo que se dentra que cortar una pulgada para que pueda pegarse el piso de cerámica.



Foto 17: Se sustituirá el juego de la bomba del tanque del sanitario de sexto "A".



Foto 18: Se observa el juego de la bomba del tanque del sanitario de Quinto que esta en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo