

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Santo Domingo Xenacoj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP COLONIA EL ESFUERZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Calle 7-05 zona 1, Colonia El Esfuerzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-05-0006-42	FECHA:	2/04/2025




Foto1: Entrada de cocina a ser remodelada los arreglos solo la parte de adentro



Parte de la cocina a ser demolida parte donde se construye una pila de concreto




Espacio donde sera construida la estufa de ladrillo de cuatro hornillas y chimenea de concreto



Espacio donde sera construida 3 mesas en el centro del salon y uno empotrado en la pared con gabinetes en la parte de abajo. Tambien la construcción de cuatro gabinetes empotrados en la pared.



Vista de la cocina actual de adentro hacia a fuera areas a remodelar



Entrda de desde otro angulo los arreglos son solo interno

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

LmmE

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Santo Domingo Xenacoj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP COLONIA EL ESFUERZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Calle 7-05 zona 1, Colonia El Esfuerzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-05-0006-42	FECHA:	2/04/2025



Iluminación, Focos dañados de santuario de mujeres.



Iluminación: Focos dañados del pasillo de donde se encuentra el aula de párvulos.



Iluminación: Focos dañados de la iluminación de la cancha y el sector de la parte de la fachada



Iluminación: Focos dañados del pasillo de donde se encuentran la Dirección y aulas del establecimiento.



Iluminación; Falta de iluminación, donde se encuentra el aula de Primero Primaria.



Iluminación; Focos dañados del sanitario de Hombres.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Santo Domingo Xenacoj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP COLONIA EL ESFUERZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Calle 7-05 zona 1, Colonia El Esfuerzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-05-0006-42	FECHA:	2/04/2025



Area donde se instala tubos galvanizados y electromalla para proteger a los puequeños de los pelotazos que vien e de la cancha asi mismo de cuidr las ventanas de vidrio.



Vista del corredor desdee otro angulo que sera cubierta con electromalla y tubo galvanizado



Vista del corredor a cubrir con electromalla fundido en el piso



coordor desde otro angulo dinde sera cubierto de electromalla siendo un total de 52 metros de largo y 3 metros de alto.



Cooredor a cubrirse de tubo galvanizado y elctromalla cancha pequeña con techo para cubrir ventanas y proteger a los niños pequeños del juego de pelota



Vista desde otro angulo parte a ser cubierta con electromalla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Santo Domingo Xenacoj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP COLONIA EL ESFUERZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a Calle 7-05 Zona 1, Colonia El Esfuerzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-05-0006-42	FECHA:	2/04/2025



Pared que divide las dos canchas deportivas ligeramente deterioradas se repella ambos lados



Pared que divide las dos canchas deportivas desde otro ángulo



Vista del porton entrada en la escuela columnas rusticas y deterioradas que serán repelladas tanto afuera como adentro



Vista de la entrada de la escuela, repello de la pequeña galare que se aprecia en la fotografía, para tener una mejor vista de la entra de la escuela.



Pared de cancha deportiva, ligeramente deterioradas se repella de ambos lados de la pared.



Pared de cancha deportiva desde otro ángulo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

