

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Santiago Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pachalí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-06-0127-43	FECHA:	24/03/2025



Foto 1: Las ventanas hacia la calle tienen estructura de aluminio con paletas de vidrio. Las estructuras están deformes, muchas vidrios se están cayendo, otros ya no cierran produciendo entrada de polvo y viento a las aulas.



Foto 2: Los vidrios que dan hacia la calle son transparentes y se están desprendiendo lo que representa un riesgo por la visibilidad de afuera hacia adentro tanto por el resguardo de los niños como por el mobiliario y equipo.



Foto 3: En la fotografía se observan los vidrios de paleta que están sostenidos con un sistema de pinzas lo que ocasiona que se desprendan fácilmente, se caigan y se rompan.



Foto 4: Otro ángulo de las ventanas con estructura de aluminio y paletas de vidrio sostenidos por un sistema de pinzas. El sistema de apertura deforma el aluminio produciendo que no se puedan abrir o cerrar.



Foto 5: Se observa la estructura de aluminio que se ha deformado dejando las ventanas abiertas sin posibilidad de cerrarlas.



Foto 6: En la fotografía se observa que la perilla para abrir la ventana está quebrada, la estructura deformada y los vidrios hacia la calle han quedado abiertos y no es posible cerrarlos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

