

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                                                                |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SACATEPÉQUEZ                | MUNICIPIO:                     | SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ                                                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 3rs. AVENIDA 0-70 CASERÍO SAN OSÉ ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 03-08-0146-43               | FECHA:                         | 17/07/2025                                                                     |



Foto 1: Losa sobre bodega y piso.




Foto 2: Reparación del sistema eléctrico de la escuela.



Foto 3: Mantenimiento de puertas, regías para proteger los focos.



Foto 4: Mantenimiento, limpieza e impermeabilización de la losa de la azotea.



Foto 5: Impermeabilización de un muro de un aula.



Foto 6: Reparación o sustitución en el área de cocina (isla)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

