

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ LAS ISLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0037-43	FECHA:	11/03/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



Foto 4: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA 1100 LT

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Juan pablo ota malvarado

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ LAS ISLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0037-43	FECHA:	11/03/2025



Foto1: Sustrucción de canales de pvc



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada Aluzinc Calibre 26, sustrucción de capote



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada Aluzinc Calibre 26, sustrucción de capote



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada Aluzinc Calibre 26, sustrucción de capote



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada Aluzinc Calibre 26, sustrucción de capote

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Carlos Ortiz Maldonado

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

