

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Los Puentes, Aldea San Sebastián	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Puentes, Aldea San Sebastián
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0069-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 5: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 6: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---