

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-3231-42	FECHA:	20/06/2025



Foto 1: Aula numero 1 Sustitucion de estructura de soporte de metal por metal,Modulo 2



Foto 2: Aula numero 2 Sustitucion de estructura de soporte de metal por metal,Modulo 2



Foto 3: Cocina Sustitucion de estructura de soporte de metal por metal,Modulo 2



Foto 4: Aula numero 1 Sustitución de estructura de metal de ventana por PVC y balcones de metal,Modulo 2




Foto 5:Aula numero 1 Sustitución de estructura de metal de ventana por PVC y balcones de metal,Modulo 2



Foto 6: Aula numero 2 Sustitución de estructura de metal de ventana por PVC y balcones de metal,Modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-3231-42	FECHA:	20 DE JUNIO DEL 2025



Foto 7: Aula numero 2 Sustrucción de estructura de metal de ventana por PVC y balcones de metal, Modulo 2



Foto 8: Reparación de muro perimetral, con tubo hg, soleras intermedias y columnas, Modulo 2



Foto 9: Reparación de muro perimetral, con tubo hg, soleras intermedias y columnas, Modulo 2

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos

