

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | San Marcos          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea La Federación |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-01-3439-42               | FECHA:                         | 15 de julio de 2025 |



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26  
MÓDULO 1



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal  
MÓDULO 1



Foto 3: Sustitución de piso cerámico en cocina MÓDULO 1



Foto 4: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales  
MÓDULO 1



Foto 5: Repello en muro de cocina MÓDULO 1



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias, y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | San Marcos              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea La Federación     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-01-3439-42               | FECHA:                         | 15 de julio de 2025 222 |



Foto 7: Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 8: Sustitución de ventanas de metal por PVC MÓDULO 2



Foto 9: Sustitución de piso cerámico. Aula 6 del MÓDULO 3




Foto 10: Sustitución de tomacorrientes en aula 6 MÓDULO 3




Foto 11:



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

