



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ciprés Grande, aldea Sacuchum
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1202 5127 - 42	FECHA:	4 de junio de 2025




Foto 1: Cambio de estructura de madera en mal estado por estructura metálica



Foto 2: Cambio de lámina acanalada en mal estado por lámina troquelada calibre 26



Foto 3: Mejoramiento de piso amarillo de la oficina y archivo de la dirección en mal estado por piso cerámico



Foto 4: Mejoramiento de piso en mal estado por jardinización, fundición de piso y pequeños arreates



Foto 5: Mejoramiento de sistema eléctrico, cambio de plafoneras en mal estado e instalación de 4 bombillas eléctricas con estructura de metal para protección



Foto 6: Mejoramiento de sistema eléctrico, cambio de plafoneras en mal estado e instalación de 4 bombillas eléctricas con estructura de metal para protección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL	Escuela Oficial de Parvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL	Caserío Ciprés Grande, aldea Sacuchum
ESTABLECIMIENTO:	1202 5127 - 42	FECHA:	4 de junio de 2025



Foto 7: Mejoramiento de area verde, levantado de pared con hileras de bloques en muro de contención



Foto 8: Mejoramiento de area verde, levantado de pared con hileras de bloques en muro de contención



Foto 9: Reparación de red de drenaje que se encuentra a la interperie frente al módulo 2



Foto 10: Reparación de red de drenaje que se encuentra a la interperie frente al módulo 2




Foto 11: Cambio de canales receptores de lluvia en mal estado.



Foto 12: Instalación de tubos fundidos en concreto bajadas de agua de lluvia.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEP


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
