

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS BARRANCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0133-43	FECHA:	3/09/2025



Foto 1: MODULO I. COCINA: Sustitución de lamina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y reforzamiento de soporte de metal. Con 2 tubos rectangulares chapa 18, 3 costaneras chapa 18, 1/4 de pintura r15 azul




Foto 2: MODULO II. PATIO: Sustitución de estructura de soporte de madera y lámina por soprte de metal y lamina troquelada aluzinc calibre 26. 6 tubos de 4x4 chapa 16, 4 tubos rectangulares 2x6 chapa 16, 12 tubos 2x2



Foto 3: MÓDULO II. PATIO: Sustitución de piso de torta de concreto por torta de concreto. 19 bolsas de cemento regional 5000 PSI, 2 metros cuadrados de arena de rio, 2 metros cuadrados de piedrincillo.



Foto 4: MÓDULO III. AULA: Sustitución de piso por piso de granito



Foto 5: MÓDULO III. AULA: Sustitución de piso por piso de granito





Foto 6: MÓDULO III. MINIBODEGA: sustitución piso granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS BARRANCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0133-43	FECHA:	3/09/2025



Foto 7: MÓDULO III. DIRECCIÓN: Sustitución de piso por piso de granito



Foto 8: MÓDULO I y III. SERVICIOS SANITARIOS: Sustitución de piso por piso de granito




Foto 9: MÓDULO III. Sustitución de depósito de agua



Foto 10: MÓDULO I y III. REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: Sustitución de 12 plafoneras, 12 focos ahorradores, 10 sustitución de lamparas tipo led, interruptores dobles y tomacorrientes y reparación de




Foto 11: MÓDULO III. Sustitución de ventana y balcón para ventana



Foto 12: MÓDULO II y III. Sustitución de chapas 3 chapas para puerta marca yale

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público