

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-4661-42	FECHA:	6/10/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL.



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CHAPA YALE ORIGINAL.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO.




Foto 5: PINTURAS DE ACEITE EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES MARCA SHERWIN WILLIAMS.




Foto 6: PINTURAS DE ACEITE EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES MARCA SHERWIN WILLIAMS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-4661-42	FECHA:	6/10/2025




Foto 7: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS TIPO LED 30 W MV DL ROSCA MEDIANA/MOGUL ECO LIGHT.




Foto 8: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS TIPO LED 30 W MV DL ROSCA MEDIANA/MOGUL ECO LIGHT.



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS MARCA BTICINO.




Foto 10: SUSTITUCIÓN DE SWITCH DOBLE 15A 125V BLANCO PLATA EAGLE.



Foto 11: SUSTITUCION DE VENTANAS CON MARCO DE METAL.



Foto 12: SUSTITUCION DE VENTANAS CON MARCO DE METAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo

