

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM. " PROF.HORACIO DAVID REY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAMAQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12 - 04 - 0138 - 41	FECHA:	8/10/2025




Foto1: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitucion de chapa.



Foto 4: Reparación de lamparas LED, incluye plafonera, cableado, lampara e intalación.





Foto 5: Sustitución de interruptores simples.



Foto 6: Sustitución de tomacorrientes dobles.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo P...	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM. " PROF. HORACIO DAVID RE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAMAQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12 - 04 - 0138 - 41	FECHA:	8/10/2025



Foto7: Sustrucción de cableado eléctrico, incluye mano de obra.



Foto 8: Sustrucción de cableado eléctrico.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---