

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cumbre, Aldea Tuilelén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0141-41	FECHA:	7/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: Sustrucción de canal de pvc



Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cumbre, Aldea Tuilelén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0141-41	FECHA:	7/03/2025



Foto 7: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 8: Sustitución de mingitorio



Foto 9: Sustitución de barandas de metal.



Foto 10: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 11: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Foto 12: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

