

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS    | MUNICIPIO:                     | Comitancillo    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Sabalique |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-04-0182-43 | FECHA:                         | 18/06/2025      |



Foto 1: Fotografía módulo 1 sustitución de pintura interior exterior.



Foto 2: Fotografía muro perimetral sustitución de pintura interior y exterior.



Foto 3: Fotografía del módulo 2 sustitución de pintura interior y exterior.



Foto 4: Fotografía módulo 3 sustitución de pintura interior y exterior




Foto 5: Sstitución de cableado electrico en los módulos 1, 2 y 3.



Foto 6: Sustitución de accesorios del tendido eléctrico en todos módulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS    | MUNICIPIO:                     | Comitancillo    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Sabalique |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-04-0182-43 | FECHA:                         | 18/06/2025      |



Foto 7: Sustitución de cableado eléctrico en todos los módulos.



Foto 8: Sustitución de tendido eléctrico del módulo 1 al módulo 2.



Foto 9: Fotografía módulo 2 sustitución de puertas de baños.



Foto 10: Fotografía módulo 2 sustitución de puerta.



Foto 11: Fotografía del módulo 1 sustitución de puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPR | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

