

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixcañil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0014-43	FECHA:	06 de Junio de 2025



Foto1: Puerta de Metal. Sustitución de chapas, Módulo de Aulas 1 & 2



Foto 2: Puerta de Metal. 4.3: Sustitución de Puertas, Módulo de Aula 1



Foto 3: Ventanas. Sustitución de balcones de metal, Módulo de Aula 2



Foto 4: Servicios Sanitarios y sus Accesorios. Sustitución de inodoros, Módulo de Servicios Sanitarios



Foto 5: Servicios Sanitarios y sus Accesorios. Sustitución de pedestales de lavamanos, Módulo de Servicios Sanitarios



Foto 6: Puuerta de Metal. Sustitución de puertas de servicios sanitarios, Módulo de Servicios Sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello de la Dirección Educativa Pública



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixcañil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0014-43	FECHA:	06 de Junio de 2025



FOTO 7: Loza de Patio. Reparación de planchas de concreto de patio, Módulo de Servicios Sanitarios



FOTO 8: Muros Perimetrales. Reparación de Muro perimetral de Blok, Áreas Comunes



FOTO 9: Muros Perimetrales. Reparación de malla, Áreas Comunes



FOTO 10: Losa de Patio. Reparación de planchas de concreto de patio. Áreas Comunes.



FOTO 11: Reparación de Cocina. Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos exterior. Áreas Comunes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

