

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ARENAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0038-45	FECHA:	03/09/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN LÁMINA TROQUELADA DE ALUZINC CALIBRE 26, MARCA MAXALUM.



Foto 2: SUSTITUCIÓN LÁMINA TROQUELADA DE ALUZINC CALIBRE 26, MARCA MAXALUM.



Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL, LIJADO PULIDO, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA MARCA CELCO R15



Foto 4: MANTENIMIENTO DE PUERTA, ENDEREZADO, SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA R15 DE CELCO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS DE 24 POR 29 CENTÍMETROS, DE 5 MILÍMETROS




Foto 6: PINTURA PARA CUATRO AULAS, DIRECCIÓN, SANITARIO INTERIOR Y EXTERIOR, CON PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EXCELLO DE SHERWIN WILLIAMS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ARENAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0038-45	FECHA:	03/09/2025



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE BARANDA DE METAL



Foto 8: MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA R15 DE CELCO EN BARANDAS DE METAL




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

