

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0052-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Impermeabilización de losa (terrazza)



Foto 2: Puertas de metal: mantenimiento de estructura (sujeciones, lijado, aplicación de pintura)



Foto 3: Sustitución de chapa



Foto 4: Reparación de cuneta




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6 : Mantenimiento a estrura (sujeciones, lijado, aplicación de pintura) a puerta de servicio sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Centro Educativo



 Firma y Sello Director Centro Educativo


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0052-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Sustitución de tubería pvc línea principal aguas negras(codos3" y pegamento)



Foto 8: Sustitución de tuberías PVC línea principal aguas pluviales (codos 2" y pegamento)



Foto 9: Reparación de tapadera de drenaje y limpieza de fosa séptica 60x60 espesor 10 cm



Foto 10: Sustitución reposadera de metal



Foto 11: Reparación de muro perimetral de blok con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 12: Sustitución de depósito de agua 2,500 lts mas accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío La Unión
San Miguel Ixtahuacán, S.M.

Firma y Sello Director Caserío Educativo
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío La Unión
San Miguel Ixtahuacán, S.M.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0052-43	FECHA:	10/03/2,025



Foto 13: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 14: Sustitución e instalación de pilas de concreto de 2 lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEEF SERIO LA UNIÓN



Firma y Sello Director Centro

