

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Lima, Aldea Chicas Zapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-1263-43	FECHA:	10/03/2025




Foto1: sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustitución de soporte de madera, por metal



Foto 3: sustitución de puerta de aula



Foto 4: sustitución de puerta en dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

- En las imágenes se nota que las lámina se encuentran en buenas condiciones. Este cambio lo efectuó la comunidad hace aproximadamente 5 años y es de calibre 28, no es un buen material para las instalaciones académicas, ya que en épocas de verano los niños sufren con el incremento de calor en cada aula, por lo que si es necesario realizar el cambio de dicha lámina a un calibre mas grueso para mejor comodidad termica a los estudiantes.
- En cuanto a estuctura de madera es necesario realizar el cambio a estructura metálica, muchas de las maderas estan en malas condiciones debido al tiempo que lleva sobre este edificio y como bien se sabe que la madera con el calor pierde su vida útil.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

