

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAM MIGUEL IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELSECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-5381-45	FECHA:	3/09/2025



Foto 1: CAMBIO DE LAMINA EN EDIFICIO ESCOLAR 1 Y 2 CON LAMINA TROQUELADA DE ALUZINC CALIBRE 26 MAXALUM, Y SUSTITUCION DE CAPOTE



Foto 2: CAMBIO DE LAMINA EN EDIFICIO ESCOLAR 1 Y 2 CON LAMINA TROQUELADA DE ALUZINC CALIBRE 26 MAXALUM, Y SUSTITUCION DE CAPOTE




Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE TECHO, LIJADO, PULIDO, CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS, MARCA FAST DRY, MARCA CORONA



Foto 4: SUSTITUCION DE CANAL DE PVC EN EDIFICIO 1, INCLUYE LA SUSTITUCION DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL CON TUBERIA DE PVC DE 3" MARCA "MULTITUBO"



Foto 5: SUSTITUCION DE CANAL DE PVC EN EDIFICIO 2, INCLUYE LA SUSTITUCION DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL CON TUBERIA DE PVC DE 3" MARCA "MULTITUBO"



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bertha Roselia Yoc Yoc

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

