

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Unión, Aldea Yamoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0004-43	FECHA:	5/11/2025



Foto 1: Reparación de muro perimetral de blok con tuvo HG y malla galvanizada, solera intermedias y columnas



Foto 2: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 4: Reparación de muro perimetral de blok con tuvo HG y malla galvanizada, solera intermedias y columnas



Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 6: Reparación de muro perimetral de blok con tuvo HG y malla galvanizada, solera intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Crescencio</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>Singia</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---