

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lacandón
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0118-46	FECHA:	05/09/2025



Foto 1: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 en modulo de aulas



Foto 2: Sustitución de vidrios, por vidrios de aulas



Foto 3: Sustitución de chapas para puertas, por chapas yale de aulas



Foto 4: Mantenimiento de pinturas de muro interior y exterior de area de aulas



Foto 5: Sustitución de lamparas led tuvo 18w luxlite en aulas



Foto 6: Sustitución de pilas de concreto de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del representante de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lacandón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0118-46	FECHA:	05/09/2025



Foto 7: Mantenimiento en pintura de puertas en aulas




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---