

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sóchel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0311-43	FECHA:	05 de septiembre de 2025




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 MARCA MULTI.



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL, RECTANGULAR CHAPA 16 DE 6X2 Y TUBO RECTANGULAR DE 3X2.



Foto 3: MANTENIMIENTO A PUERTAS: LIJADO, CEPILLADO, PULIDO Y PINTURA ANTICORROSIVO R15 MARCA CELCO.



FOTO 4: MANTENIMIENTO A PUERTAS: LIJADO, CEPILLADO, PULIDO Y PINTURA ANTICORROSIVO R15 MARCA CELCO.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE CHAPA MARCA YALE.



Foto 6: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sóchel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0311-43	FECHA:	05 de septiembre de 2025



Foto 7: PINTURA EN MUROS EXTERIORES (ZÓCALO) PINTURA DE ACEITE MARCA CELCO.



Foto 8: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES PINTURA DE AGUA MARCA CELCO.



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE PUERTA POR REJA DE METAL.




Foto 10: PINTURA EN MUROS EXTERIORES PINTURA DE AGUA MARCA CORONA.



Foto 11: REPARACIÓN DE BANQUETA E INSTALACIÓN DE GRADAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL.



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

