

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. CANTON NUEVA ESPERANCITA ALDEA CHEQUIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN NUEVA ESPERANCITA ALDEA CHEQUIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0080-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS




Foto 4: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO POR PISO CERAMICO



FOTO 6. REPELLO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. CANTON NUEVA ESPERANCITA ALDEA CHEQUIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN NUEVA ESPERANCITA ALDEA CHEQUIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0080-43	FECHA:	10/03/2025



Foto7: Pintura en muro exterior




Foto 7: Pintura en muro interior



Foto 8: Sustitucion de ventana de madera por metal mas vidrio




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OEA		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---