

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos    | MUNICIPIO:                     | Tacaná                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M.      | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Los Andes, Aldea Tuicoche |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-07-0087-43 | FECHA:                         | 10/03/2025                        |



Foto 1: Sustrucción de lamina, por lámina torquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustrucción de chapa




Foto 4: Sustrucción de chapa



Foto 5: Sustrucción de piso de torta de concreto en banqueta




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos    | MUNICIPIO:                     | Tacaná                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M.      | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Los Andes, Aldea Tuicoche |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-07-0087-43 | FECHA:                         | 10/03/2025                        |



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Reparación de muro perimetral de block



Foto 9: Sustitución de depósito de agua 750 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>Firma y sello del Presidente de la Escuela | <br><br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|