

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio las Majadas, Aldea san Rafael
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0092-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal



Foto 4: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal



Foto 5: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal



Foto 6: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de las.

Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo
