

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TACANÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Michoacán, Aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0103-43	FECHA: 20/06/2025	20/06/2025



Foto 1: Mantenimiento de las puertas de metal de las aulas.



Foto 2: Sustitución de puertas de metal de los baños.



Foto 3: Sustitución de vidrios.



Foto 4: Sustitución de piso de cemento líquido por (cerámico).



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 6: Sustitución de tazas de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa...

Firma y sello del Presidente de la OPF



...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TACANÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Michoacán, Aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0103-43	FECHA:	



Foto 7: Mantenimiento a portones de metal.



Foto 8: Reparación de muro perimetral de tubo hg y malla galvanizada.



Foto 9: Sustitución de plafoneras y lámparas tipo LED.



Foto 10: Mantenimiento y pintura de techo.




Foto 11: Sustitución de depósito de agua de 2500 ml.



Foto 12: Sustitución de estufa rural completa, incluye chimenea y plancha de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

