

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Loma Linda Frontera, Aldea Chequín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0105-43	FECHA:	10/03/2025




Foto 1

1. CUBIERTA DE LÁMINA

- 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.
1.2 Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 2

2. ESTRUCTURA DE TECHO

- 2.2. Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3

5. VENTANAS

- 5.3 Sustitución de ventanas con marcos de aluminio mill finish por metal mas vidrio



Foto 4

7. CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

- 7.2 Sustitución de canal de pvc.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro
	