

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marco	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Cipresales, Aldea Chequin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0107-43	FECHA:	6/06/2025




Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal (lijado, aplicación de pintura)




Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura)



Foto 5: Sustrucción de chapa



Foto 6: Sustrucción de piso de cemento líquido por cerámico mas nivelación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe anotar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Escuela Oficial Rural Mixta	 Firma y sello del Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marco	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Cipresales, Aldea Chequín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0107-43	FECHA:	6/06/2025




Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores (todo el edificio)



Foto 8: Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura) a puertas de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo

