

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buenos Aires
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0118-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Portón de metal



Foto 3: Sustrucción de piso de tierra por piso de torta de concreto



Foto 4: Canales y bajadas de aguas pluviales



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6: Servicios sanitarios y sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Buenos Aires
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0118-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 7: Reparación de malla galvanizada más tubo Hg




Foto 8: Sustitución de depósito de agua 1,100 LT




Foto 9 :Sustitución de plancha de metal de 3 Hornillas




Foto 10: Sustitución de torta de concreto por piso de granito



Foto 11: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--