

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

**X**

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                             |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS    | MUNICIPIO:                     | TACANÁ                                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LOMA DE GUERRERO, ALDEA VISTA HERMO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-07-0144-43 | FECHA:                         | 6/06/2025                                   |




**Foto 1:** Sustrucción de lamina por lamina trokleada marca Aluzinc calibre 26



**Foto 2:** Sustrucción de lamina por lamina trokleada marca Aluzinc calibre 26



**Foto 3:** Sustrucción de ventanas de madera por metal mas vidrio



**Foto 4:** Sustrucción de vidrios



**Foto 5:** Sustrucción de barandas de metal.



**Foto 6:** Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                             |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS    | MUNICIPIO:                     | TACANÁ                                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LOMA DE GUERRERO, ALDEA VISTA HERMO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-07-0144-43 | FECHA:                         | 06/006/2025                                 |



Foto 7: Sustrucción de puerta



Foto 8: Sustrucción de pila de cemento de un lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br><br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|