

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos    | MUNICIPIO:                     | Tacaná                              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Granadillas, Aldea Chanhulé |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-07-0162-43 | FECHA:                         | 10/03/2025                          |



Foto1: 4.1 Mantenimiento a estructura (Aplicación de pintura)




Foto 2: 5.6 Substitucion de (Aplicación de pintura)



Foto 3: 5.6. Sustitución de vidrios



Foto 4: 6.1 Reparación de piso de torta de concreto



Foto 5: 6.8 Sustitución de piso ceramico



Foto 6: 8.2 Reparación de banqueta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo





# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                       |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos    | MUNICIPIO:                     | Tacaná                                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Granadillas, Aldea Chnhanjulé |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-07-0162-43 | FECHA:                         | 10/03/2025                            |




Foto 7: 9.1 Pintura en muros exteriores he interiores



Foto 8: 10.2 Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de basto)



Foto 9: 10.3 Sustitución inodoro



Foto 10: 10.9 Sustitución grifos



Foto 11: 14.3 Sustitución de tubería PVC Línea principal aguas negras



Foto12: 16.1 Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente del Comité de la JEP | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                       |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos    | MUNICIPIO:                     | Tacaná                                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Granadillas, Aldea Chnhanjulé |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-07-0162-43 | FECHA:                         | 10/03/2025                            |



Foto 13: 19.2 Fabricación he instalación de balcones de hierro en ventana

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de Consejo Educativo | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

