

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Las Tablas, Aldea Chequín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0336-43	FECHA:	10/03/2025




Foto1: Sustrucción de puerta aula 1



Foto 2: Sustrucción de puerta aula 2



Foto 3: Sustrucción de ventana de madera por metal mas vidrio aula 2, y fabricaci3n e instalaci3n de balcon de metal



Foto 4: Sustrucción de ventana de madera por metal mas vidrio aula 1 y fabricaci3n e instalaci3n de balcon de metal



Foto 5: Sustrucción de ventana de madera por metal mas vidrio aula 2 de atr3s



Foto 6: Sustrucción de ventana de madera por metal mas vidrio aula 1 de atr3s

Observaci3n: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente	 Firma y Sello Director Centro Educativo Pùblico
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Las Tablas, Aldea Chequín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0336-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Sustitución de barandas por metal módulo 1



Foto 8: Sustitución de barandas por metal módulo 2



Foto 9: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 12: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

