

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Santa María, Aldea San Antonio Las Barrancas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0012-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Mantenimiento de puertas de metal de las aulas.



Foto 2: Sustitucion de puertas de metal de los baños.



Foto 3: Sustitucion de vidrios.



Foto 4: Sustitucion de piso de cemento liquido por (ceramico).



Foto 5: Sustitucion de piso de cemento liquido por (ceramico antideslizante).




Foto 6: Reparacion de bajada de agua pluvial, tubo pvc 3".

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Santa Maria, Aldea San Antonio Las Barrancas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0012-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e inferiores.




Foto 8: Sustitucion de plafoneras y lamparas tipo LED.



Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Aldea



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

