



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Toninshank, Aldea Toninchun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0035-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 + Sustrucción de elementos de fijacion



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Sustrucción de vidrios




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores de modulos




Foto 6: Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director del Distrito Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Toninshank, Aldea Toninchun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0035-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 7: Reparación de tubo HG y malla galvanizada



Foto 8: Reparación de planchas de concreto, de patio



Foto 9: Sustitución de focos ahorradores





Foto 10: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 11: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 	 
--	--