



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Linda Vista, Santa Lucia Talux
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0161-41	FECHA:	10/03/25



Foto 1: Sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 + Sustitucion de elementos de fijacion



Foto 2: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto (por PVC)



Foto 5: Sustitución de piso de cemento líquido (por ceramico antideslizante)



Foto 6: Sustitución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cruz Euz Maril

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE NECESIDADES DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Linda Vista, Santa Lucia Talux
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0161-41	FECHA:	10/03/25



Foto 7: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 8: Sustitución de accesorios inodoro (contrallave, tubo de abasto) + Sustitución de inodoros



Foto 9: Sustitución de azulejo



Foto 10: Sustitución de tubería PVC línea principal de aguas negras + Sustitución de caja de registro



Foto 11: Sustitución de tubería línea principal + Sustitución de llave de cheque + Sustitución de llave de chorro



Foto 12: Sustitución de lamparas de 2 x 40

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cruz Encarnación

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE EMERGENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Linda Vista, Santa Lucia Talux
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0161-41	FECHA:	10/03/25



Foto 13: Sustitución de focos ahorradores + Sustitución de plafoneras +
Reparación de cableado eléctrico + Sustitución de ducto eléctrico + accesorios









Foto 12: Sustitución de focos ahorradores + Sustitución de plafoneras +
Reparación de cableado eléctrico + Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el primer archivo.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo P

