

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Altar Sonora, Aldea Tuinimá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-09-5308-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26+ Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada + Sustrucción de elementos de fijación



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Sustrucción de puerta



Foto 4: Sustrucción de canal de PVC + Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustrucción inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Directivo



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Altar Sonora, Aldea Tuinimá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-09-5308-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 7: Sustitución lavamanos



Foto 8: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 9: Sustitución de lamparas tipo LED + Sustitución de plafoneras + Sustitución interruptores simples + Sustitución de tomacorrientes dobles + Reparación de cableado eléctrico



Foto 10: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro de Calidad Educativa Público
--	---