

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CANTON BARRIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0031-43	FECHA:	10/03/2025



FOTO 1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA A PUERTAS DE BAÑOS.



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA A PUERTAS 3 AULAS.



Foto 3: COLOCACION DE PISO CERAMICO.



Foto 4: COLOCACION DE AZULEJO A LAS PAREDES Y PISO CERAMICO DE LOS SANITARIOS.





Foto 5: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL EN LA PARTE DELA ENTRADA DEL ESTABLECIMIENTO.



Foto 6: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL EN LA PARTE INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CANTON BARRIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0031-43	FECHA:	10/03/2025



FOTO 7: APLICACION DE PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES TRES AULAS INTERIOR Y EXTERIOR.



FOTO 8: APLICACION DE PINTURA EN EXTERIORES PERIMETRO COMPLETO TRES LADOS.



FOTO 9: APLICACION DE PINTURA EN EXTERIORES DEL ESTABLECIMIENTO.



FOTO 10: REPARACION DE LAMPARAS.



FOTO 11: REPARACION DE LAMPARAS.



FOTO 11: REPELLO EN MUROS EN MUROS PERIMETRALES DEL ESTABLECIMIENTO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Guiana Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPA



Rafael

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

