

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL RODEO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0639-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: 4.1. Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura)



Foto 2: 4.1. Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura)




Foto 3: 7.5. Sustitución de soporte o pescante de metal para canal



Foto 4: 9.1. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: 11.1. Mantenimiento a barandas de metal



Foto 6: 1.1. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Glendy M</i> Firma y sello del Presidente de la OPF		<i>Glendy M. Q. P.</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL RODEO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0639-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: 2.1. Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 8: 4.3. Sustitución de puerta



Foto 9: 6.5. Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 10: 15.1. Reparación de muro perimetral de block



Foto 11: 15.2. Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras de humedad y columnas



Foto 12: 4.1. Mantenimiento a estructura (lijado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendy M

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL RODEO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0639-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 13: 7.1.Sustitución de canal de metal



Foto 14: 7.3.Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3



Foto 15: 11.1. Mantenimineto a barandas de metal



Foto 16: 9.1. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 17: 10.1. Mantenimiento a estructura (aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 18: 10.2. Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubos de abasto y tanque)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendy M

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL RODEO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0639-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 19: 10.3. Sustitución de inodoro



Foto 20: 9.1. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 21: 9.1. Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendy M

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

